


電器故障排除時應注意事項




電器發生故障，應先切斷電源開關，即時修理，以免發生短路，引起電線著火。

無熔絲開關跳脫，通常是用電過量的警告，切勿直接復電，請通報本府秘書處先行檢查。



電線走火時，應立即切斷電源，電源未切斷前，切勿用水潑覆其上，以防導電。

故障待修之電器設備應儘速修復，電器設備未修復前均禁止使用。



故障無法修復之電器設備建議先將電源插頭剪除，並依相關規定辦理報廢。

