

臺中市政府經濟發展局政風室

機關安全宣導專欄

長期不使用電器應拔除插頭

依新竹市消防局之 108 年火災統計分析，將近 8 成之建築物火災發生於住宅內；起火原因以「電氣因素」最多，佔住宅火災件數 36.3%，其次為「炊事不慎」佔 30.3%。

電氣火災起火原因又以電源線絕緣劣化造成短路案件為最多，另電氣火災中亦有住戶配電盤及長接插座之插頭污垢未清理，造成積污導電引發火災之案例。

春節假期即將到來，民眾於年終大掃除時別忘了將家中長期未拔的插頭二刀片間做清潔，返鄉或出遊前記得將不用的電器產品插頭拔離插座或關閉安全插座開關，以防範電氣火災發生，平安歡度春節假期。

【資料來源】

👉 新竹市消防局-不用電器拔電源 返鄉安心過好年



電器產品或延長線之
插頭刀片易積污



長接未拔之插頭應定期
清理刀片間之污垢



臺中市政府經濟發展局
TAICHUNG CITY GOVERNMENT
ECONOMIC DEVELOPMENT BUREAU

創新
Innovation

服務
Service

活力
Dynamics